

現況写真 ②

下小埜町分譲地

平成29年12月26日撮影



1号地の造成状況です。盛土工事と東側擁壁工事が完了しました。



分譲地東側隣地の境界ブロックが新しくなりました。



東側境界をブロックフェンスに作り直しました。



1号地は西側と南側にブロックを積んだら完成です。来年1月から5号地の造成工事も始まります。