

造成中②

引間町分譲地

平成30年11月5日撮影



分譲地前面道路です。
道路側溝の設置が完了しました。



分譲地北側から撮影しました。
道路側溝の上に蓋を掛ければ完成です。



集水柵を新設して既設の道路側溝に排水します。
ここは合併浄化槽エリアなので、排水施設が必須条件です。



分譲地内の柿木や桑の木を伐採しました。
今週中には側溝工事が終了します。
是非、現地をご覧ください。