

造成中 ⑥

前橋市荒牧町分譲地

平成29年11月1日撮影



北東側から撮影:分譲地全体の現況です。道路側溝が布設され、分譲地としての形が出来上がってきました。



分譲地南西から撮影:10月は台風の影響で思うように造成工事が進まず、工程に影響が出ました。



新設の開発道路入り口です。上下水道工事、都市ガス管工事が完了しました。



分譲地南側の通路は前橋市の維持管理です。今日は8人の職方が植木の手入れと清掃作業をしていました。