

造成中 ⑤

前橋市荒牧町分譲地

平成29年9月21日撮影



外周の区画から整地工事が進んでいます。東側は区画の形が出来ました。



分譲地の西側道路から撮影。これから上下水道引込工事が始まります。



区画の擁壁工事が完了しました。もう少しで土地の広さを確認出来るようになります。



西側ブロック塀の解体工事が完了しました。分譲地全体が見えるようになり広々しました。