

## 造成中②

### 足門町4期分譲地

平成31年3月28日撮影



9号地南側にあった古いブロック塀を壊し、新しい境界擁壁にこれから造り直します。



7・8号地の北側境界擁壁が仕上がり、分譲地北側の境界が分かるようになりました。



分譲地西側の避難通路から8号地を撮影しました。



2号地北側の境界擁壁の立ち上がり部分の鉄筋が見えています。

擁壁ベース部分にコンクリートを打設しました。